



Die gespaltene Sitzbank

Informationen zum Bau: Entgegen des Videos sind die oberen Zargen nicht gezinkt, sondern werden lediglich stumpf eingeklebt und von oben verdübelt.

So ist der Aufbau weniger anspruchsvoll und es ergibt sich optisch kein Unterschied.

Die Anzahl der Butterfly-Inlays ist abhängig von der Größe der Risse. Im angehängten Dokument finden sich drei Größen zum Ausdruck.



